

石綿予防規則 第3条第2項に基づく

事前調査における石綿分析結果報告書(証明書)

様

貴殿より依頼を受けた石綿分析結果は、下記の通りであることを証明いたします。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の情報に基づいて実施・作成しています。

記

1. 分析を実施した石綿分析機関等

名 称	株式会社 アクア分析	代表者氏名	吉行 和也
所 在 地	宮崎県都城市下川東2丁目18-12 TEL : 0986-26-6114 FAX : 0986-26-1308		
作業環境測定機関登録	作業環境測定機関登録番号 45-08		
講習実施機関名称	社団法人日本作業環境測定協会		
分析者氏名	石綿クロスチェック事業の合格証等		
	上原 毅	JIS1481-1 及び JIS1481-5	Aランク認定No. 2213合0095号
	上原 毅	JIS1481-2 及び JIS1481-3	Aランク認定No. 2211合0115号

2. 採取を実施した年月日

採取実施日	令和5年10月18日
-------	------------

3. 分析を実施した年月日

分析実施日	令和5年10月18日	～	令和5年10月25日
-------	------------	---	------------

4. 物件名称

件 名	旧庁舎(本館・西別館・西別館会議室)解体工事 旧庁舎アスベスト含有分析庁舎
採取場所	宮崎県東臼杵郡門川町

5. 実施した分析方法

○	JIS A 1481-1	「建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法」
○	JIS A 1481-2	「建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
○	JIS A 1481-3	「建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」
	JIS A 1481-5	建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第5部:X線回折法によるアスベストの定量分析方法(第1部の定性的判定方法を用いる場合の方法)

6. 試料採取を実施した者

採取者氏名	ダンパック工業株式会社	長友 博樹 氏
講習実施機関名称	一般財団法人 日本環境衛生センター	一般建築物石綿含有建材調査者(神奈川1第20071006号)

7. 分析結果

No.	施設名	試料名	定性分析結果	定量分析結果	断面観察
1	旧庁舎 本館	外壁 外壁材	石綿含有せず	-	石綿含有せず (全3層)
2	旧庁舎 本館	軒天 軒天材	石綿含有 (クリソタイル)	3.1%	-
3	旧庁舎 本館	機械室 配管エルボ	石綿含有 (アモサイト)	1.3%	-
4	旧庁舎 本館	休憩室 聚楽	石綿含有せず	-	-
5	旧庁舎 本館	階段室 内壁 内壁材	石綿含有せず	-	石綿含有せず (全3層)
6	旧庁舎 本館	トイレ 天井 天井材	石綿含有せず	-	-
7	旧庁舎 本館	風除室 天井 天井材	石綿含有せず	-	-
8	旧庁舎 本館	煙突 断熱材	石綿含有 (クリソタイル・アモサイト)	2.6%	-
9	旧庁舎 本館増築①	外壁 外壁材	石綿含有 (クリソタイル)	-	2層目に石綿含有 (全3層)
10	旧庁舎 本館増築①	軒天 軒天材	石綿含有せず	-	-
11	旧庁舎 本館増築②	外壁 外壁材	石綿含有せず	-	石綿含有せず (全3層)
12	旧庁舎 本館増築③	外壁 外壁材	石綿含有せず	-	石綿含有せず (全4層)
13	旧庁舎 事務室棟	外壁 外壁材	石綿含有 (クリソタイル)	-	3層目に石綿含有 (全6層)
14	旧庁舎 事務室棟	軒天 軒天材	石綿含有せず	-	-
15	旧庁舎 書類倉庫棟	外壁 外壁材	石綿含有せず	-	石綿含有せず (全2層)
16	旧庁舎 書類倉庫棟	廊下 吹付材	石綿含有 (クリソタイル)	1.1%	-
17	旧庁舎 会議室棟	外壁 外壁材	石綿含有せず	-	石綿含有せず (全2層)
18	旧庁舎 会議室棟	軒天 軒天材	石綿含有せず	-	-
19	旧庁舎 会議室棟	天井 岩綿吸音板	石綿含有せず	-	-
20	旧庁舎 倉庫棟	軒天 軒天材	石綿含有 (クリソタイル)	3.1%	-

【備考】 記録内容についてのご質問は、報告書番号をお申し出ください。