


門川小学校 令和3年度通学路点検箇所一覧

番号	小学校名及び通し番号	点検箇所の位置・形状	対策内容	対応機関
1	門川小学校 1	金丸フロアリストから東へ向かう道路 (門川町大字門川尾末1564-3店舗前の町道)	該当路線の外側、中央線の引き直しの検討。	門川町建設課
2	門川小学校 2	東栄町の踏切及び雑路に沿った道路 (門川町東栄町1丁目4-1付近)	踏切前後にラバーポールを設置する。 (該当路線についてはグリーンベルト設置済みなので踏切部のみ)	門川町建設課
3	門川小学校 3	南ヶ丘に入る手前の踏切 (門川町南町3丁目42付近)	踏切部を含めた改良事業の検討。 (短期対策として区画線、歩道がない箇所のグリーンベルトの設置を行う。)	門川町建設課
4	門川小学校 4	栄町交差点前からハナグルメ前交差点への歩道 (栄町交差点～門川町宮ヶ原1丁目19付近交差点)	対策不可のため、交通安全指導を実施する。	学校
5	門川小学校 5	町立図書館から南へ向かう旧道 (門川町大字門川尾末1611-1付近)	グリーンベルトの引き直し実施に向けて調整する。 交通量が多い区間であるので、引き続き、安全指導を実施する。	日向土木事務所 学校
6	門川小学校 6	ハナグルメ前交差点 (門川町宮ヶ原1丁目19付近交差点)	横断歩道に巻き込み防止のラバーポール設置する。	門川町建設課
7	門川小学校 7	栄町交差点 (門川町西栄町1丁目3-5付近)	令和3年度中に消えかかっているラインの引き直し、ラバーポールの設置を実施する。	日向土木事務所
8	門川小学校 8	国道10号南町南交差点からの登り車線 (門川町南町3丁目21～門川町南町2丁目82-1付近までの登り車線)	ガードパイプ設置の要望を受け、試掘調査を行ったところ地下埋設物が確認されたため設置はできない。	国土交通省
9	門川小学校 9	中央公民館下東栄町交差点 (東栄町1丁目7-6付近)	住民要望であった交差点部分の縁石撤去は不可能で、他のハード面での対策も困難であるため、自転車で行く生徒に対し、歩行者の通行の少ない西側の歩道を走行するなどの指導を行った。(門川中学校にて対応済み)	学校 (門川中学校)

門川小学校 令和3年度 通学路点検箇所



草川小学校 令和3年度通学路点検箇所一覧

番号	小学校名及び通し番号	点検箇所の位置・形状	対策内容	対応機関
1	草川小学校 1	加草共同墓地から水路沿いの道路 (門川町大字加草付近)	グリーンベルト、ラバーポールの設置の検討。 (全区間ではなく、現実的に通っている箇所のみになる可能性あり)	門川町建設課
2	草川小学校 2	沖松原踏切から県住方面へ斜めに入る道路 (門川町大字加草1477付近)	登校時間での交通量調査を行った結果、現時点での新たな交通規制は困難であるため、交通安全指導を行う。	学校
3	草川小学校 3	沖松原踏切周辺 (門川町大字加草1丁目42付近)	踏切の隣接箇所の外側線引き直しの検討。 令和3年度中に横断歩道の位置の変更を行う予定。	門川町建設課 警察
4	草川小学校 4	タンク山周辺 丸バエ川沿いの道路 (門川町須賀崎3丁目付近)	ガードレールの設置の検討。	門川町建設課
5	草川小学校 5	東山地区 壁面近くの水路脇歩道 (門川町庵川2953-1付近)	看板や柵の設置等は困難であることから、川に入らないように安全指導を行う。	学校


草川小学校 令和3年度 通学路点検箇所



ポチイセンター



若宮神社



草川小学校 令和3年度 通学路点検箇所



須賀崎3

④



須賀崎5

庵川西

庵川西3

加草2

草1

文
草川小

庵川西2

○ 草川保育園

庵川西近隣公園

庵川西4



⑤

○ 庵川東地区
多目的研修集

干
草川局

門川海浜総合公園

庵川西5

○ 総合福祉
センター

224

五十鈴小学校 令和3年度通学路点検箇所一覧

番号	小学校名及び通し番号	点検箇所の位置・形状	対策内容	対応機関
1	五十鈴小学校 1	小園交差点から旧清水商店までの町道 (門川町大字尾末6978-5付近)	ガードパイプの設置を検討。	門川町建設課
2	五十鈴小学校 2	中山神社東側の三差路 (門川町大字尾末6978-5付近)	日向土木事務所と五十鈴小学校で調整し、工事に伴い大型車が通行する期間中は、当該交差点に交通誘導員を配置している。 令和3年10月に現行の薄くなった横断歩道の補修を実施した。	日向土木事務所 日向警察署
3	五十鈴小学校 3	小園交差点からいすず保育園までの国道 (国道388号線2276-2付近)	令和3年度中に消えかかっているラインの引き直しを実施する。 児童への継続的な交通安全指導を行っていく。	日向土木事務所 学校

五十鈴小学校 令和3年度 通学路合同点検箇所



①

②

③

